

# SPAREINDSATSER, DER GIVER ENNERGISPAREFRADRAG:

Et oliefyr der er justeret og vedligeholdt udnytter fyringsolie bedre. Når du får udført serviceeftersyn, skifter dit gamle oliefyrsanlæg ud eller skifter til en anden opvarmingsform som fx varmepumpe, kan OK give dig et energisparefradrag. Fradraget fratrækkes fakturaen for det gennemførte arbejde.

Samtidig "overtager OK energibesparelsen" og kan indberette den til Energistyrelsen, hvor den kan indgå som en af de energispareindsatser, der tilsammen skal sikre, at Danmark når sine sparemål.

Din energispareindsats kan kun tælles med én gang.

Energispareindsats	Gennemsnitlig energi- besparelse pr. år	Energisparefradrag til OK-kunder
Årligt serviceeftersyn af oliefyr	625 kWh	65 kr.
Udskiftning af renoveret støbejernskedel fra før 1977 og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977. Erstatte af ny kondenserende oliekedel.	4.164 kWh	5.725 kr.
Udskiftning af støbe- og pladejerns kedel fra før 1977 (ikke efterisoleret). Erstatte af ny kondenserende oliekedel	7.814 kWh	10.744 kr.
Udskiftning af renoveret støbejernskedel fra 1977 eller tidligere og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977. Erstatte af jordvarmeanlæg.	17.380 kWh	6.083 kr.
Udskiftning af støbe- og pladejerns kedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede). Erstatte af jordvarmeanlæg.	21.030 kWh	7.361 kr.
Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977. Erstatte af luft til vand varmepumpe.	16.213 kWh	5.675 kr.
Støbe- og pladejerns kedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede). Erstatte af luft til vand varmepumpe.	19.863 kWh	6.952 kr.

